



# 中华人民共和国国家计量检定规程

JJG 112—2003

---

## 金属洛氏硬度计

(A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T标尺)

Metallic Rockwell Hardness Testers

(Scales A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)

2003-09-23 发布

2004-03-23 实施

---

国家质量监督检验检疫总局发布

金属洛氏硬度计（A，B，  
C，D，E，F，G，H，K，  
N，T标尺）检定规程  
Verification Regulation of Metallic  
Rockwell Hardness Testers (Scales A, B, C,  
D, E, F, G, H, K, N, T)

JJG 112—2003  
代替 JJG 112—1991  
JJG 152—1991  
JJG 334—1993  
(部分内容)

本规程经国家质量监督检验检疫总局于 2003 年 09 月 23 日批准，并自 2004 年 03 月 23 日起施行。

归口单位：全国力值、硬度计量技术委员会

主要起草单位：中国计量科学研究院

广东省计量科学研究所

参加起草单位：山东莱州市试验机总厂

上海材料试验机厂

河南省计量测试研究所

本规程委托全国力值、硬度计量技术委员会负责解释

**本规程主要起草人：**

张金玲 (中国计量科学研究院)

周培贤 (中国计量科学研究院)

何广霖 (广东省计量科学研究所)

**参加起草人：**

杨凤鸣 (山东莱州市试验机总厂)

桑佩君 (上海材料试验机厂)

王广俊 (河南省计量测试研究所)

## 目 录

1 范围	( 1 )
2 引用文献	( 1 )
3 概述	( 1 )
4 计量性能要求	( 1 )
4.1 主轴垂直度和同轴度	( 1 )
4.2 硬度计试验力	( 1 )
4.3 压头	( 1 )
4.4 压痕深度测量装置	( 3 )
4.5 机架变形	( 3 )
4.6 示值最大允许误差及示值重复性	( 3 )
5 通用技术要求	( 4 )
6 计量器具控制	( 4 )
6.1 检定条件	( 5 )
6.2 检定项目和检定方法	( 6 )
6.3 检定结果的处理	( 11 )
6.4 检定周期	( 11 )
附录 A 洛氏硬度计试验力和示值检定记录格式	( 12 )
附录 B 洛氏硬度计检定证书和检定结果通知书内页格式	( 13 )

## 金属洛氏硬度计（A，B，C，D，E，F，G，H，K，N，T标尺）检定规程

### 1 范围

本规程适用于固定式金属洛氏硬度计（A，B，C，D，E，F，G，H，K，N，T标尺）的首次检定、后续检定和使用中检验。

### 2 引用文献

本规程引用下列文献：

ISO 6508 - 1 Metallic materials - Rockwell hardness test—part 1: Test method (scales A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)

GB/T 230.2—2002 金属洛氏硬度试验第2部分：硬度计（A，B，C，D，E，F，G，H，K，N，T标尺）的检验与校准

GB/T 230.3—2002 金属洛氏硬度试验第3部分：标准硬度块（A，B，C，D，E，F，G，H，K，N，T标尺）的标定

GB/T 230 —1991 金属洛氏硬度试验方法

GB/T 4340.1—1999 金属维氏硬度试验第1部分：试验方法

JJG144—1992 标准测力仪检定规程

使用本规程时应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

### 3 概述

金属洛氏硬度计（以下简称硬度计）适用于各种金属材料的硬度测定。它的试验原理是在初试验力  $F_0$  及总试验力  $F$  先后作用下，将压头压入试样表面，卸除主试验力  $F_1$ ，测量保留初试验力时的压痕残余深度  $h$ 。

洛氏硬度计算公式和洛氏标尺见表1。

### 4 计量性能要求

#### 4.1 主轴垂直度和同轴度

4.1.1 硬度计主轴与试台台面垂直度，应不大于  $0.2/100$ 。

4.1.2 硬度计升降丝杠轴线与主轴轴线的同轴度不大于  $\phi 0.3\text{mm}$ 。

#### 4.2 硬度计试验力

4.2.1 初试验力  $F_0$ （在主试验力  $F_1$  施加前和卸除后）的最大允许误差为  $\pm 2.0\%$ 。

4.2.2 总试验力  $F$  的最大允许误差应为  $\pm 1.0\%$ 。

#### 4.3 压头

4.3.1 金刚石圆锥压头（A，C，D，N标尺）

4.3.1.1 金刚石圆锥面和顶端球面距顶尖  $0.3\text{mm}$  内应抛光，其表面粗糙度  $R_z$  不大于

$0.2\mu\text{m}$ , 两个面的接合应完全相切, 不应有裂纹、砂眼、崩角和划痕等表面缺陷。

表 1 洛氏硬度标尺

硬度标尺符号	压头类型	初试验力 $F_0/\text{N}$	主试验力 $F_1/\text{N}$	总试验力 $F/\text{N}$	硬度值计算公式	使用范围
HRA	金刚石圆锥	98.07	490.3	588.4	$100 - \frac{h}{0.002}$	(20 ~ 88) HRA
HRB	球 $\phi 1.5875\text{mm}$		882.6	980.7	$130 - \frac{h}{0.002}$	(20 ~ 100) HRB
HRC	金刚石圆锥		1373	1471	$100 - \frac{h}{0.002}$	(20 ~ 70) HRC
HRD	金刚石圆锥		882.6	980.7		(40 ~ 77) HRD
HRE	球 $\phi 3.175\text{mm}$		882.6	980.7	$130 - \frac{h}{0.002}$	(70 ~ 100) HRE
HRF	球 $\phi 1.5875\text{mm}$		490.3	588.4		(60 ~ 100) HRF
HRG	球 $\phi 1.5875\text{mm}$		1373	1471		(30 ~ 94) HRG
HRH	球 $\phi 3.175\text{mm}$		490.3	588.4		(80 ~ 100) HRH
HRK	球 $\phi 3.175\text{mm}$		1373	1471		(40 ~ 100) HRK
HR15N	金刚石圆锥	29.42	117.7	147.1	$100 - \frac{h}{0.001}$	(70 ~ 94) HR15N
HR30N	金刚石圆锥		264.8	294.2		(42 ~ 86) HR30N
HR45N	金刚石圆锥		411.9	441.3		(20 ~ 77) HR45N
HR15T	球 $\phi 1.5875\text{mm}$		117.7	147.1		(67 ~ 93) HR15T
HR30T	球 $\phi 1.5875\text{mm}$		264.8	294.2		(29 ~ 82) HR30T
HR45T	球 $\phi 1.5875\text{mm}$		411.9	441.3		(10 ~ 72) HR45T

注: 1. 当使用硬质合金球压头时, 其符号后面应加“W”, 如 HRBW。

2.  $h$  为卸除主试验力后, 在初试验力下测得的压痕残余深度 (mm)。

4.3.1.2 金刚石应牢固地镶嵌在压头体内, 不应有虚焊、夹渣和气孔, 并保证在最大试验力作用下, 压头体与金刚石不发生相对位移。硬度示值稳定在  $0.2\text{HR}$  以内。

4.3.1.3 金刚石的圆锥角应为  $(120 \pm 0.35)^\circ$ , 相切处母线直线度在  $0.4\text{mm}$  长度内应不大于  $0.002\text{mm}$ 。

4.3.1.4 金刚石圆锥体轴线与压头柄轴线 (垂直于压头体肩面的安装面) 的倾斜角不应超过  $0.5^\circ$ 。

4.3.1.5 金刚石顶端球面半径的平均值应为  $(0.2 \pm 0.01)\text{ mm}$  以内, 在任意轴向截面上测量其半径均为  $(0.2 \pm 0.015)\text{ mm}$  以内。

4.3.1.6 被检压头与标准压头比较的示值最大允许误差为  $\pm 0.8\text{HR}$ 。

4.3.2 球压头 (B, E, F, G, H, K, T 标尺; 钢球或硬质合金球)

4.3.2.1 球应抛光, 且无表面缺陷。其表面粗糙度  $R_z$  不大于  $0.2\mu\text{m}$ 。

4.3.2.2 球直径的最大允许误差见表 2。

表 2 球直径的最大允许误差

洛氏硬度标尺	球直径/mm	最大允许误差/mm
B	1.5875	$\pm 0.0035$
F		
G		
T		
E	3.175	$\pm 0.004$
H		
K		

4.3.2.3 球突出球套应不小于球直径的三分之一，钢球的维氏硬度不应低于 750HV10，硬质合金球的维氏硬度不应低于 1500HV10。

#### 4.4 压痕深度测量装置

4.4.1 对 (A ~ K) 标尺压痕深度测量装置最大允许误差为  $\pm 0.001\text{mm}$ ；对 N 和 T 标尺其最大允许误差为  $\pm 0.0005\text{mm}$ ，即为 0.5HR。

#### 4.5 机架变形

硬度计在其最大试验力作用下，机架变形和试样位移对读数的影响，对不带锁紧装置的硬度计应不超过 1.5HR；对带锁紧装置的硬度计应不超过 0.5HR。

#### 4.6 示值最大允许误差及示值重复性

硬度计示值的最大允许误差及示值重复性见表 3。

表 3 硬度计示值最大允许误差和示值重复性

洛氏硬度标尺	标准块的硬度范围	示值最大允许误差	示值重复性*
A	(20 ~ 75) HRA	$\pm 2\text{HRA}$	$\leq 0.02 (100 - \bar{H})$ 或 0.8HR
	(> 75 ~ 88) HRA	$\pm 1.5\text{HRA}$	
B	(20 ~ 45) HRB	$\pm 4\text{HRB}$	$\leq 0.04 (130 - \bar{H})$
	(> 45 ~ 80) HRB	$\pm 3\text{HRB}$	
	(> 80 ~ 100) HRB	$\pm 2\text{HRB}$	
C	(20 ~ 70) HRC	$\pm 1.5\text{HRC}$	$\leq 0.02 (100 - \bar{H})$ 或 0.8HR
D	(40 ~ 70) HRD	$\pm 2\text{HRD}$	$\leq 0.02 (100 - \bar{H})$ 或 0.8HR
	(> 70 ~ 77) HRD	$\pm 1.5\text{HRD}$	
E	(70 ~ 90) HRE	$\pm 2.5\text{HRE}$	$\leq 0.04 (130 - \bar{H})$
	(> 90 ~ 100) HRE	$\pm 2\text{HRE}$	

表 3 (续)

洛氏硬度标尺	标准块的硬度范围	示值最大允许误差	示值重复性*
F	(60 ~ 90) HRF	± 3HRF	$\leq 0.04 (130 - \bar{H})$
	(> 90 ~ 100) HRF	± 2HRF	
G	(30 ~ 50) HRG	± 6HRG	$\leq 0.04 (130 - \bar{H})$ 或 1.2HR
	(> 50 ~ 75) HRG	± 4.5HRG	
	(> 75 ~ 94) HRG	± 3HRG	
H	(80 ~ 100) HRH	± 2HRH	$\leq 0.04 (130 - \bar{H})$
K	(40 ~ 60) HRK	± 4HRK	$\leq 0.04 (130 - \bar{H})$
	(> 60 ~ 80) HRK	± 3HRK	
	(> 80 ~ 100) HRK	± 2HRK	
N	/	± 2HRN	$\leq 0.04 (100 - \bar{H})$ 或 1.2HR
T	/	± 3HRT	$\leq 0.06 (100 - \bar{H})$ 或 2.4HR

注：1.  $\bar{H}$  为 5 点硬度平均值。  
 2. \*有两个值时取其中较大值。

## 5 通用技术要求

5.1 硬度计应有铭牌，铭牌上应标明产品名称、规格型号、编号、制造厂及出厂年月；新制造的硬度计还应有 MC 标志。

硬度计应配有常用硬度范围的标准硬度块。

5.2 硬度计应正确安装在稳固的基础上，调水平至 1mm/m。

5.3 压头柄牢固地安装在主轴孔中。

5.4 硬度计的主轴、加力杠杆、升降丝杠、缓冲机构、压痕深度测量装置等均应正常灵活地工作；丝杠无晃动；试验力加卸应平稳，无冲击。且不影响读数。

5.5 试台应稳固地安装在丝杠上，试台台面应光滑平整。

5.6 电器设备应安全可靠，绝缘良好。

5.7 试验循环时间

试验循环时间是初试验力保持时间、加主试验力时间、总试验力保持时间。

每次试验循环时间最大允许误差为 ± 0.5s。

## 6 计量器具控制

计量器具控制包括：首次检定、后续检定和使用中检验。

## 6.1 检定条件

### 6.1.1 环境条件

硬度计在  $(23 \pm 5)$  °C 的环境条件下进行检定。在此温度范围以外进行检定时，不应低于 10°C，不应高于 35°C，检定温度均应在检定记录或检定证书中注明。

### 6.1.2 周围环境应清洁，无振动，无腐蚀性气体。

### 6.1.3 检定用器具见表 4。

表 4 检定用器具

序号	检定项目	检定器具	
		名称	技术要求
1	硬度计主轴与 试台台面垂直度	校验棒	圆柱度不大于 $\phi 0.01$ mm，有效长度 100mm
		直角尺	1 级
		塞尺	(0.02 ~ 1) mm
2	升降丝杠轴线与 主轴线同轴度	测量显微镜	分度值 0.01mm
		硬度块	$\geq 60$ HRC
3	初试验力	标准测力仪	0.3 级，有回程值
4	总试验力	标准测力仪	0.3 级
5	压痕深度测量装置	测深装置检定仪	不确定度 $0.2\mu\text{m}$ ( $k = 2$ )，量程 0.22mm
6	机架变形和试样 位移等对读数的影响	硬度块	$\geq 60$ HRC
		球压头	球直径不小于 10mm
7	硬度计示值	标准硬度块	硬度范围见表 8
		秒表	分辨力 0.1s
8	压头外观	工具显微镜	不低于 50 倍
9	压头焊接质量的检查	硬度块	$\geq 60$ HRC
10	金刚石压头圆锥角	测角仪器	分度值 1'
11	金刚石压头球面半径	投影仪或其他仪器	200 倍以上
		曲线样板	刻线误差不大于 $(0.5 \sim 1.0)$ $\mu\text{m}$
12	金刚石圆锥 压头示值误差	洛氏硬度计	初试验力 $F_0$ 最大允许误差 $\pm 1.0\%$
		标准压头	总试验力 $F$ 最大允许误差 $\pm 0.5\%$
		标准硬度块	洛氏压头示值最大允许误差 $\pm 0.4$ HR
13	压头表面粗糙度	干涉显微测量仪	不确定度 5% ~ 22% ( $k = 3$ )
14	球直径	立式光学计	示值误差 $\pm 0.25\mu\text{m}$
15	球硬度	维氏硬度计	试验力 98.07N；示值最大允许误差 $\pm 3\%$
16	硬度计水平度	水平仪	分度值 0.2mm/m

## 6.2 检定项目和检定方法

检定项目见表 5。

表 5 检定项目表

检定项目	首次检定	后续检定	使用中检验
外观	+	+	+
硬度计主轴与试台台面垂直度	+	-	-
升降丝杠轴线与主轴轴线同轴度	+	-	-
加力速度	+	+	+
初试验力	+	-	-
总试验力	+	-	-
压头	+	-	-
压痕深度测量装置	+	-	-
试样位移和机架变形	+	+	-
硬度计示值	+	+	+

注：表中“+”表示应检项目；“-”表示可不检项目。

硬度计的后续检定按照计量器具控制 6.2.1 和 6.2.7、6.2.8 的方法进行检定。若示值不合格应按照计量器具控制 6.2.4、6.2.5、6.2.6 的方法进行检定和调整。

6.2.1 按本规程第 5 章，通过实际操作和观察进行检查，经检查符合要求后再进行其他项目的检定。

### 6.2.2 硬度计主轴与试台台面垂直度的检定

将校验棒牢固地安装在主轴上，用直角尺和塞尺在其相互垂直的两个方向上进行测量，所测结果的最大值应符合 4.1.1 的要求。

### 6.2.3 升降丝杠轴线与主轴轴线同轴度的检定

装上金刚石压头，将硬度块放在试台上，缓慢地上升试台，使压头与硬度块接触，并在硬度块上产生微小的压痕。按照同样的方法，在保证硬度块与试台相对位置严格不变的情况下，试台每转动 90°，在硬度块上打一压痕，共打四个压痕。测量两相对压痕中心间的距离，其最大距离应符合 4.1.2 的要求。

### 6.2.4 试验力的检定

#### 6.2.4.1 初试验力检定

取下压头，将标准测力仪放置在试台上，对准主轴轴线，预压 3 次，调好测力仪零位。

检定施加主试验力前的初试验力时，用 98.07N 或 196.1N 的测力仪；检定主试验力卸除后的初试验力时用 588.4N 或 980.7N 的测力仪。检定时至少保持 2s，在测力仪上读数，各测量 3 次。

试验力误差按公式（1）计算：

$$W = \frac{K - K_0}{K_0} \times 100\% \quad (1)$$

式中：W——试验力误差；

$K_0$ ——试验力对应的标准测力仪示值；

K——3次读数中与  $K_0$  相差最大的读数。

检定结果 W 均应符合 4.2.1 的要求。

#### 6.2.4.2 总试验力

将测力仪放在试台上，对准主轴轴线，预压 3 次，调好测力仪零位。只要可能，应在试验过程中主轴的整个移动范围内，以一定的间隔在其至少 3 个位置上做总试验力的检定。检定时，主轴的移动方向应与试验时的移动方向一致。在主轴的每一个位置上，各测量 3 次。总试验力误差按式（1）计算。

检定结果 W 均应符合 4.2.2 的要求。

#### 6.2.5 压头的检定

##### 6.2.5.1 金刚石圆锥压头（A, C, D, N 标尺）

a) 外观检查：

金刚石压头工作部位的表面状态，用不低于 50 倍的显微镜观察；金刚石表面粗糙度用干涉显微测量仪，应符合 4.3.1.1 的要求。

b) 用不低于 60HRC 的硬度块在 1471N 试验力作用下，在同一压痕上试压 10 次，前 3 次不计，后 7 次示值稳定在 0.2HR 以内，其结果应符合 4.3.1.2 的要求。

c) 圆锥角的测量：用测角仪器，在压头 3 个截面测量圆锥角（0°, 60°, 120°），每个截面测量 2 次，其平均值为该截面的圆锥角。3 个截面圆锥角的平均值为金刚石压头的圆锥角。其结果应符合 4.3.1.3 的要求。

d) 金刚石圆锥体轴线与压头柄轴线的倾斜角，用工具显微镜测量，使工作台及测角目镜置于零位，V 形槽放在工作台上，将校验棒放在 V 形槽内，使校验棒母线与测角目镜中米字线竖线重合，固定 V 形槽，取下校验棒，将压头柄放在 V 形槽内，使压头柄轴线与米字线竖线重合，转动测角目镜鼓轮，使米字线的横线分别与压头圆锥体母线重合（见图 1），测量  $\alpha_1$  和  $\alpha_2$  角度， $(\alpha_1 - \alpha_2)/2$  即为金刚石圆锥体轴线与压头柄轴线的倾斜角，应符合 4.3.1.4 的要求。

注： $180^\circ - (\alpha_1 + \alpha_2)$  即为压头圆锥角。

e) 球面半径的测量：用不低于 200 倍的投影仪或其他仪器进行测量，以压头顶端球面的投影与曲线样板进行比较。压头绕轴线转动，在 0°, 45°, 90° 和 135° 4 个截面上测量球面半径，每个截面测量 2 次，其平均值为该截面的球面半径。4 个截面球面半径的平均值为金刚石压头的球面半径，其结果应符合 4.3.1.5 的要求。

金刚石圆锥压头硬度示值检定至少在 4 块标准块上进行，4 块标准块的硬度范围见表 6.1。

单独使用 A, C 标尺或 N 标尺的金刚石圆锥压头硬度示值检定用的标准块硬度范围见表 6.2。




图 1 金刚石圆锥体倾斜角测量示意图

表 6.1 检定金刚石圆锥压头示值用标准块的硬度范围

标尺	硬度范围
C	(20 ~ 26) HRC
C	(52 ~ 58) HRC
45N	(40 ~ 46) HR45N
15N	(88 ~ 94) HR15N

表 6.2 检定金刚石圆锥压头示值用标准块的硬度范围

压头类别	标 尺	硬度范围
洛氏压头 C、A 标尺	C	(20 ~ 26) HRC
		(40 ~ 50) HRC
		(60 ~ 65) HRC
洛氏压头 N 标尺	A	(80 ~ 85) HRA
	45N	(63 ~ 70) HR45N
	30N	(42 ~ 54) HR30N
		(74 ~ 80) HR30N
	15N	(88 ~ 94) HR15N

对每一标准块，用被检压头压出 3 个压痕取得的平均硬度值与标准压头的平均硬度值之差应符合 4.3.1.6 的要求。被检压头压出的压痕与标准压头压出的压痕应相邻。

#### 6.2.5.2 球压头（钢球或硬质合金球；B, E, F, G, H, K, T 标尺）

- a) 球的表面粗糙度用干涉显微测量仪。其结果应符合 4.3.2.1 的要求。
- b) 球直径在不少于 3 个位置上测量，球的直径与其标称直径之差应符合 4.3.2.2 表 2 的要求。

c) 钢球和硬质合金球的硬度在维氏硬度计上进行检定。钢球和硬质合金球的硬度经曲率修正后，其维氏硬度压痕平均对角线的最大长度见表 7，应符合 4.3.2.3 的要求。

表 7 球压头维氏硬度压痕的平均对角线长度 单位：mm

球直径	试验力为 98.07N，维氏硬度压痕平均对角线的最大长度	
	钢球	硬质合金球
3.175	0.153	0.109
1.5875	0.150	0.107

### 6.2.6 压痕深度测量装置的检定

6.2.6.1 取下压头，将检定测量装置用的测深装置检定仪放在试台上，对准主轴轴线。上升试台，在硬度计指示装置指示到规定位置（ $\pm 5\text{HR}$ ）时，调好指示装置的规定位置，分别在硬度计指示装置指示 10HR、45HR 和 80HR 3 个位置上，每个位置进行 3 次检定。检定时，主轴的移动方向应与试验时的移动方向一致。每次检定结果应符合 4.4 的要求。

压痕深度测量装置误差按公式（2）计算：

$$\Delta H = H_1 - H_0 \quad (2)$$

式中： $H_1$ ——实测值；

$H_0$ ——标准值。

6.2.6.2 若对测量装置不能直接进行检定，可用标准块和标准压头，对其进行硬度计示值检定，以间接检验压痕深度测量装置。见计量器具控制 6.2.8，其示值误差应不大于 0.8HR。

### 6.2.7 机架变形和试样位移对读数影响的检定。

主轴装上一个直径不小于 10mm 的球压头，将不低于 60HRC 的硬度块放在试台上，上升试台，使硬度计球压头与硬度块无压痕部位接触，在硬度计指示装置指示到规定位置（ $\pm 5\text{HR}$ ）时，调好指示装置规定位置，施加最大的主试验力，保持约 2s，卸除主试验力，在硬度计指示装置上读数。在硬度块位置保持不变的情况下，重复检定 6 次，前 3 次不计，后 3 次每次检定结果应符合 4.5 的要求。

当硬度计有锁紧装置时，试样的锁紧力应超过总试验力。

### 6.2.8 硬度计示值检定

6.2.8.1 硬度计应针对其被使用的每一个标尺进行检定。对于每一待检定的标尺，应从表 8 规定的 3 个硬度范围中选用标准块。

6.2.8.2 硬度计进行日常校验时，硬度值应近似于试件所做试验时的硬度值，在其  $\pm 5\text{HRC}$  (A, D, N) 或  $\pm 10\text{HRB}$  (F, E, G, H, I, K, T) 以内。

6.2.8.3 根据标尺，选用相应的总试验力和压头。在试块上至少试压 5 次，使硬度计各部位处于工作状态。

6.2.8.4 检定时，主试验力施加时间 (A~K) 标尺 (4~8) s, N 和 T 标尺 (1~4) s；总试验力保持时间为 ( $5 \pm 1$ ) s；主试验力在 (2~3) s 内平稳卸除。

6.2.8.5 检定时，标准块应贴合试台台面移动。在标准块的工作面上测定 6 点，第一点不计，其余 5 点均匀分布。两相邻压痕中心间距离应不小于压痕直径的 4 倍，但至少为 2mm。压痕中心至硬度块边缘的距离应不小于压痕直径的 2.5 倍，但至少为 1mm。所测 5 点硬度的平均值与标准块硬度值之差为硬度计的示值误差，5 点中最大值与最小值之差为硬度计的示值重复性。检定结果应符合 4.6 表 3 的要求。

表 8 不同标尺的硬度范围

洛氏硬度标尺	标准块的硬度范围	洛氏硬度标尺	标准块的硬度范围
A	(20 ~ 40) HRA	K	(40 ~ 60) HRK
	(45 ~ 75) HRA		(65 ~ 80) HRK
	(80 ~ 88) HRA*		(85 ~ 100) HRK
B	(20 ~ 50) HRB	15N	(70 ~ 77) HR15N
	(60 ~ 80) HRB		(78 ~ 88) HR15N
	(85 ~ 100) HRB*		(89 ~ 91) HR15N*
C	(20 ~ 30) HRC*	30N	(42 ~ 54) HR30N*
	(35 ~ 55) HRC*		(55 ~ 73) HR30N
	(60 ~ 70) HRC*		(74 ~ 80) HR30N*
D	(40 ~ 47) HRD	45N	(20 ~ 31) HR45N
	(55 ~ 63) HRD		(32 ~ 61) HR45N*
	(70 ~ 77) HRD		(63 ~ 70) HR45N
E	(70 ~ 77) HRE	15T	(73 ~ 80) HR15T
	(84 ~ 90) HRE		(81 ~ 87) HR15T
	(93 ~ 100) HRE		(88 ~ 93) HR15T*
F	(60 ~ 75) HRF	30T	(43 ~ 56) HR30T
	(80 ~ 90) HRF		(57 ~ 69) HR30T
	(94 ~ 100) HRF		(70 ~ 82) HR30T*
G	(30 ~ 50) HRG	45T	(12 ~ 33) HR45T
	(55 ~ 75) HRG		(34 ~ 54) HR45T
	(80 ~ 94) HRG		(55 ~ 72) HR45T
H	(80 ~ 94) HRH	—	—
	(96 ~ 100) HRH		—

\* 为硬度计周期检定常用的标准块，首次检定除带“\*”范围的标准块，增加 (45 ~ 75) HRA 和 (20 ~ 50) HRB 标准块。

### 6.3 检定结果的处理

按本规程要求检定合格的硬度计，发给检定证书。检定不合格的硬度计发给检定结果通知书。

### 6.4 检定周期

金刚石压头检定周期为5年，硬度计检定周期一般不超过1年。

## 附录 A

## 洛氏硬度计试验力和示值检定记录格式

## A.1 洛氏硬度计试验力检定记录格式

送检单位 \_\_\_\_\_ 仪器名称 \_\_\_\_\_  
 型号 \_\_\_\_\_ 出厂编号 \_\_\_\_\_ 制造厂 \_\_\_\_\_ 外观检查 \_\_\_\_\_  
 标准仪器 \_\_\_\_\_ 标准仪器准确度等级 \_\_\_\_\_ 技术依据 \_\_\_\_\_ 证书编号 \_\_\_\_\_

试验力级 /N	标准测力 仪示值 ( $K_0$ )	被检硬度计试验力测量值			与 $K_0$ 相差 最大读数 (K)	试验力 误差 (%)	检定 结论
		1	2	3			

室温 \_\_\_\_\_ °C 相对湿度 \_\_\_\_\_ %

检定员 \_\_\_\_\_ 核验员 \_\_\_\_\_ 检定日期 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 检定周期 \_\_\_\_\_ 年

## A.2 洛氏硬度计示值检定记录格式

送检单位 \_\_\_\_\_ 仪器名称 \_\_\_\_\_  
 型号 \_\_\_\_\_ 出厂编号 \_\_\_\_\_ 制造厂 \_\_\_\_\_ 外观检查 \_\_\_\_\_  
 标准硬度块不确定度 ( $k = 2$ ) \_\_\_\_\_ 技术依据 \_\_\_\_\_ 证书编号 \_\_\_\_\_

标准硬度块		硬度计示值 (HR)						示值 误差 (HR)	示值 重复性 (HR)	检定 结论
编号	硬度值	1	2	3	4	5	平均值			
机架变形量										

室温 \_\_\_\_\_ °C 相对湿度 \_\_\_\_\_ %

检定员 \_\_\_\_\_ 核验员 \_\_\_\_\_ 检定日期 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 检定周期 \_\_\_\_\_ 年

**附录 B****洛氏硬度计检定证书和检定结果通知书内页格式****B.1 洛氏硬度计检定证书内页格式**

所使用的计量标准器

计量标准器证书编号

依据的技术文件:

**试验力检定结果**

试验力级/N	标准测力仪示值	硬度计试验力最大读数	试验力误差/%

**硬度计示值检定结果**

标准块编号	标准值	测量值	示值误差 (HR)	示值重复性 (HR)
机架变形量				

检定环境 温 度: ℃ 相对湿度: %

**B.2 洛氏硬度计检定结果通知书内页格式****硬度计示值检定结果**

标准块编号	标准值	测量值	示值误差 (HR)	示值重复性 (HR)	不合格项目
机架变形量					

检定环境 温 度: ℃ 相对湿度: %

中华人民共和国  
国家计量检定规程

金属洛氏硬度计

(A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T 标尺)

JJG 112—2003

国家质量监督检验检疫总局发布

\*

中国计量出版社出版

北京和平里西街甲 2 号

邮政编码 100013

电话 (010) 64275360

E-mail jlfxb@263.net.cn

北京市迪鑫印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行

版权所有 不得翻印

\*

880 mm × 1230 mm 16 开本 印张 1.25 字数 19 千字

2003 年 12 月第 1 版 2003 年 12 月第 1 次印刷

印数 1—1 500

统一书号 155026 · 1747 定价：15.00 元